

## АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2022 - 2023 учебного года  
составлен «04» августа 2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ютановский детский сад «Ромашка» Волоконовского района Белгородской области, 2020.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области  
(учредитель организации)

309670. Белгородская область, Волоконовский район, село Ютановка, ул.Центральная, 32.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Коденко Нина Михайловна, 8-47-235-5-22-35

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением главы администрации муниципального района «Волоконовский район» от «25» июля 2022 года №99-01/660 комиссией в составе:

**Водянова Елена Евгеньевна**, начальник управления образования администрации района, председатель комиссии;

**Волокитина Екатерина Олеговна**, главный специалист управления образования администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

**Кичатов Антон Александрович**, старший доцент отделения надзорной деятельности и профилактической работы Волоконовского района по пожарному надзору (по согласованию);

**Костина Кристина Олеговна**, инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Волоконовскому району (по согласованию);

**Багров Андрей Викторович**, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе (по согласованию);

**Гребенюков Владимир Юрьевич**, начальник пункта централизованной охраны ОВО по Волоконовскому району- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» (по согласованию);

**Алтунин Виктор Викторович**, специалист по ОТ МКУ «Центр сопровождения образования».

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ютановского детского сада «Ромашка» Волоконовского района Белгородской области  
(далее – организация).

### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ютановского детского сада «Ромашка» Волоконовского района Белгородской области, утв. постановлением главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области №99-01/275 от «06» июня 2022 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» июня 2020 г. №99-01/488, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» марта 2021 г. №31:20:0907004:141 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» июля 2015г., серия 31Л01, №0001546, регистрационный номер 6891, Департамент образования Белгородской области. Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «07» июля 2021 года (3 категории) оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «09» сентября 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:  
здание МБДОУ, выполнены своими силами,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
– не имеется

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: \_\_\_\_\_  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 70 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – 30 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20 - 20 годов - человек; из них поступивших в ВУЗы - человека, профессиональные образовательные организации - человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают -;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 13 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего – 3; количество обучающихся - 30 человек;

из них обучаются:

ж) наличие образовательных программ имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 8 человек 100 %;

научных работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;  
 административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;  
 производственных работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;  
 учебно-воспитательных работников – 3 человека \_\_\_\_\_ %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции  
 – 1 человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Музыкальный зал	1	1	100	имеется	имеется	Удовлетв.		
2.	Спортивный зал	1	1	100	имеется	имеется	Удовлетв.		
3.	Лего-комната	1	1	100	имеется	имеется	Удовлетв.		
4.	Групповые	3	3	100	имеется	имеется	Удовлетв.		
5.	Медблок	1	1	100	имеется	имеется	Удовлетв.		
6.	Пишеблок	1	1	100	имеется	имеется	Удовлетв.		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - ; столярная мастерская - ; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - (имеются, не имеются) обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий), его состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «22» июля 2022 г. №11

Потребность в спортивном оборудовании: (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: -.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1; доска ученическая - \_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_; стулья офисные - \_\_\_; кровати - \_\_\_; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ; фонд учебников - ;

научно-педагогическая и методическая литература - .

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное.

общая площадь участка – 3962 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)- удовлетворительное. Основные недостатки;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности), удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. Основные недостатки.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Ст. медсестра	общий	0,7	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

## 8. Питание обучающихся - (организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_ смены, в \_\_\_ столовой на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет не имеется на \_\_\_\_\_ мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи (удовлетворительное, неудовлетворительное); гигиенические условия перед приемом пищи (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ ребёнка, что составляет \_\_\_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией;

г) хранение (организовано, не организовано), (соответствует, не соответствует) санитарным нормам. Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации (оформлены, не оформлены).

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования (имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков (соответствует, не соответствует санитарным нормам).

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников (имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, согласованное руководителем образовательной организации (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся (организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима) – кипяченая вода.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) (имеется, не имеется) (Договор №350 от 01.01.2022, ИП Кириосова Л.Е.)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. (соответствует, не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_ человека, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - (имеется, не имеется) установленным требованиям (соответствуют, не соответствуют).

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене -, количество - .

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется: способ охраны - частная охранная организация «Витязь». Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: (охрана, осуществление внутриобъектового и пропускного режимов ООО «ЧОО «Витязь», №4600448 от 01.04.2022; центральное наблюдение и реагирование группами задержания ФГКУ «Управление ВНГ России по Белгородской области», №1/2022 от 10.01.2022)

б) объекты организации системой охранной сигнализации (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и исключает несанкционированный доступ;

Оснащение учреждения инженерно-техническими средствами безопасности.

е) арочный металлодетектор: (оснащено, не оснащено)

ё) ручной металлоискатель: (оснащено)

ж) система контроля и управление доступом (турникет с системой антипаника): (оснащено, не оснащено);

з) система контроля и управление доступом (домофон): (оснащено, не оснащено);

и) система речевого оповещения при угрозе или совершения террористического акта (оснащено, отсутствует);

Учреждение оснащено прибором управления оповещения «Соната-К-120м» (предназначенный для трансляции речевой информации и предварительной записи речевых сообщений при возникновении пожара или других экстренных ситуаций)

Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны:

1) Оборудовать объект системой (не совмещенной с АПС) для оповещения людей при совершении или угрозе совершения террористического акта;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, 14.06.2021, отделение НД и ПР по Волоконовскому району

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

б) требования пожарной безопасности (выполняются, не выполняются);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена (тип (вид) пожарной сигнализации), обеспечивающая (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре (обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании актов №67 от «21» марта 2019 года, выданных ООО «Энергорегион» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано, не организовано).

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации -осуществляется котельной, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена (акт готовности потребителя тепловой энергии от 18.07.2022)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет (тип вентиляции – приточная, естественная)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: - имеется.

17. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ютановский детский сад «Ромашка» Волоконовского района Белгородской области к новому 2022 - 2023 учебному году (готова, не готова).

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---



---



---

